

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Radyoloji Servisinde Kullanılan Usg Cihazı Ve Göğüs Hst.Servisinde Kullanılan Sft Cihazının Onarımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ONARIM HİZMETLERİ (YEDEK PARÇA / MAL ALIMI DAHİL, İSTİSNA PARÇALAR DAHİL) USG CİHAZI ONARIMI	1	Adet		
2	ONARIM HİZMETLERİ (YEDEK PARÇA/ MAL ALIMI DAHİL, İSTİSNA PARÇALAR DAHİL) SOLUNUM FONKSİYON TEST CİHAZI ONARIMI	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:10.07.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

08.07.20 / 863

RAPOR

S.NU.	KÜNYE NU.	CİHAZIN ADI	MARKASI	MODELİ	SERİ NU.	ENV.GİR.TAR.
1	1008514211	ULTRASON / USG / DOPPLER / EKO, ULTRASONOGRAFİ SİSTEMİ RENKLİ	TOSHIBA	APLIO 300	N1B14X5613	2014

Hastanemiz radyoloji servisinde kullanılan yukarıda bilgileri yazılı ultrason cihazının arızalı olduğu bildirilmiştir. Cihazın yapılan kontrolünde power modülünün arızalı olduğu düşünülmektedir. Cihazın arızasının giderilerek gerekli ayar ve kalibrasyonunun yapılarak cihazın faal olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

03.07.2020

- NOT :**
- 1.İstekliler TSE 13703 veya 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
 - 2.Yapılan işe 1 (bir) yıl garanti verilecektir.
 - 3.Yüklenici yapılan işi belirtir 2 (iki) adet teknik servis formu düzenleyip bir adedini atölyemize, diğerini fatura ile birlikte gider tahakkuk birimine teslim edilecektir.
 - 4.Cihaz onarımdan sonra en az 5 (beş) iş günü fonksiyona tabi tutulacak bir problem yoksa ondan sonra faal raporu düzenlenecektir.

Özcan TÜYSÜZ
Biyomedikal Teknikeri

Ergün YALÇIN
Biyomedikal Teknikeri

Tunca AKDAĞ
Elekt. Elektronik Müh.

08.07.20/863

RAPOR

S.NU.	KÜNYE NU.	CİHAZIN ADI	MARKASI	MODELİ	SERİ NU.	ENV.GİR.TAR.
1	1010759451	SOLUNUM FONKSİYON TEST CİHAZLARI	ZAN	FLOWHANDY ZAN 100 USB	15-131 0111	2016

- 1.Hastanemiz Göğüs Hst. Polikliniğinde kullanılan yukarıda bilgileri yazılı solunum fonksiyon testi cihazının arızalı olduğu bildirilmiştir.
- 2.Cihazın yapılan kontrolünde ekranda düz çizgi olması gerekirken parazit olduğu görüldü.Yapılan incelemede kart üzerindeki akış ölçen sensörlerin arızalı olduğu düşünülmektedir.
- 3.Cihazın atölyemiz imkanları ile onarımı mümkün olmadığından yukarıda belirtilen arızalarının giderilerek gerekli test ve kalibrasyonlarının yapılarak faal olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

03.07.2020

- NOT :**
- 1.İstekliler TSE 13703 veya 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
 - 2.Yapılan işe 6 (altı) ay garanti verilecektir.
 - 3.Yüklenici yapılan işi belirtir 2 (iki) adet teknik servis formu düzenleyip bir adedini atölyemize, diğerini fatura ile birlikte gider tahakkuk birimine teslim edilecektir.
 - 4.Cihaz onarımdan sonra en az 5 (beş) iş günü fonksiyona tabi tutulacak bir problem yoksa ondan sonra faal raporu düzenlenecektir.

Yaşar KÜÇÜKATAY
Teknisyen

Ergün YALÇIN
Biyomedikal Teknikeri

Tunça AKDAĞ
Elekt. Elektronik Müh.