

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 4 kalem Marsa-meydan Klima Ve Otomatik Bariyer Arızaları İçin Yedek Parça Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KOMPRESÖR (ARÇELİK 12000 BTU İNVERTER)	1	Adet		
2	DIŞ ÜNİTE FAN MOTORU (SİGMA 18000 BTU)	1	Adet		
3	ORTAM SENSÖRÜ (MİDEA 48000 BTU)	1	Adet		
4	OTOMATİK BARIYER YAYI	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:29.01.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

KADIN DOĞUM EK HİZMET BİNASI YERLEŞKELERİ MEYDAN HASTA HAKLARI BİRİMİ KLİMA KOMPRESÖRÜ ,MARSA ARŞİV BİRİMİ KLİMA DIŞ ÜNİTESİ,MARSA RÖNTGEN BEKLEME SALONU KLİMA ORTAM SENSÖRÜ VE MEYDAN OTOMATİK BARIYER YAYI ARIZALARININ GİDERİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ YEDEK PARÇALARIN

TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

GENEL ŞARTLAR: Malzemelerin montajı sonrası çıkan arızalı parçalar, etiketlenerek Marsa Teknik Birim Sorumlusuna teslim edilecektir.Etiket üzerinde parçanın hangi servisten ve/veya hangi birimden çıkartıldığı belirtilecektir.Arızalı parçanın teslim edilmemesi durumunda fatura kabul edilmeyecektir.

1-KOMPRESÖR

-Arçelik marka 12000 BTU inverter tip klimaya birebir uyumlu olmalıdır.Montaj yüklenici tarafından yapılarak çalışır halde teslim edilecektir.

2-DIŞ ÜNİTE FAN MOTORU

-Sigma marka 18000 BTU klimaya birebir uyumlu olmalıdır. Montaj yüklenici tarafından yapılarak çalışır halde teslim edilecektir.

3-ORTAM SENSÖRÜ

-Midea marka 48000 BTU salon tip klimanın 4 yollu sıcak-soğuk sensörü birebir uyumlu olmalıdır. Montaj yüklenici tarafından yapılarak çalışır halde teslim edilecektir.

4-OTOMATİK BARIYER YAYI

-Meydan yerleşkesi güney girişinde bulunan otomatik bariyere birebir uyumlu olmalıdır. Montaj yüklenici tarafından yapılarak çalışır halde teslim edilecektir.

Seyhan Devlet Hastanesi
Bülent KELEŞOĞLU
Teknik Birim Sorumlusu