

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Hastanemiz Kbb Polikliniğinde Kullanılan 1 Adet Karl Storz Marka 7220aa Model 0 Derece Optik Cihazı Tamiri. işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ONARIM HİZMETLERİ (YEDEK PARÇA/MAL ALIMI DAHİL,İSTİSNA PARÇALAR DAHİL)0 DERECE OPTİK TAMİRİ	1	Adet		
2	cerrahi doku makası onarım	39	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:27.04.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

ÜRÜNLER HASTANEMİZ TEKNİK BİRİMİNDE İNCELENEREK FİYATLANDIRMASI YAPILACAKTIR HARİCİ TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

RAPOR

Hastanemiz K.B.B. polikliniklerinde kullanılan 1 adet KARL STORZ Marka 7220AA Model 100FE6 seri numaralı 0 derecelik optiđi arızalanmıřtır. Yapılan kontrolünde Lens tpnn eđilmiř olduđu ve bu nedenle ierisinde bulunan rod lenslerin hasar aldıđı ve bu nedenle grntsn olmadıđı tespit edilmiřtir. Optiđin onarımı atlyemiz imkanları ile mmkn deđildir.Piyasadan yaptırılması gerekmektedir.

08.04.2022

- NOT : 1.Yapılan iře 6 (altı) ay garanti verilecektir.
2.Yklenici TSE 13703 veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile beraber sunacaktır.
3.Yklenici yapılan iři belirtir 2 (iki) adet teknik servis formu dzenleyip bir adedini atlyemize, diđerini fatura ile birlikte gider tahakkuk birimine teslim edilecektir.
4.Cihaz yklenici tarafından teslim alınacaktır.Kargo ile malzeme gnderimi ve kabul yapılmayacaktır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
mmglsm EROL
Tařınır Kayıt Yetkilisi



řeyma FARSAK
Biyomedikal Mh.
Klinik Mhendislik Birim Sorumlusu



Teknik Rapor

Tarih: 28.03.2022

Hastanemiz Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Doğum Ek Hizmet Binası, Doğumhane biriminde kullanılan 32 adet epizyo ve 7 adet düz cerrahi makasların kesme ağızlarının köreldiği ve kullanılabilir olması için ağızlarının bilenmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Söz konusu işlerin hastanemiz biyomedikal atölyesi imkânlarıyla yapılması mümkün olmadığından piyasada ehil bir firmaya yaptırılması gereklidir. İş bu rapor tarafımızca düzenlenip imza altına alınmıştır.


Hakan KÖROĞLU

Teknisyen



GÜRAY DOĞDU

Elk. Teknikeri



NOT:

- ~~1. Makasların gövde temizliği ve bakımları yapılacaktır.~~
2. Makasların göbek vidaları kontrol edilip değişmesi gerekenler yenileri ile değiştirilecektir.
3. Makas ağızlarında dalgalı bileme izleri olmamalıdır.